

HANTEX® EKOTHERM™ GANT TRICOTÉ SANS COUTURE AVEC DOUBLURE EN POLYESTER BROSSÉ HAUTE VISIBILITE JAUNE, ENDUCTION LATEX CRÊPÉ BLEU SUR LA PAUME ET LES DOIGTS, JAUGE 10.

- L'enduction en latex crêpé sur la paume offre une excellente adhérence et une résistance à l'abrasion dans les applications humides et sèches.
- Doublure jaune haute visibilité pour une reconnaissance facile. Idéale pour une utilisation dans des conditions de faible éclairage où il est impératif d'être vu.
- La manchette tricotée empêche la saleté et les débris de pénétrer dans le gant.
- Doublure épaisse en polyester thermique brossé de jauge 10 avec d'excellentes capacités d'isolation pour garder les mains au chaud en cas de pluie.
- Un excellent gant de manutention générale, très apprécié dans le secteur de la construction.

APPLICATIONS

- Usage général
- Opérations de maintenance et de réparation
- Logistique et entreposage
- Bâtiment et constructions

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

Il est conseillé de nettoyer les gants dans une eau tempérée d'une température maximale de 40°C. Un détergent non ionique doux devrait être utilisé. Un temps de séchage de 5-10 minutes devrait être employé. Séchage en machine à basse température - température maximale de 140°F (60°C)



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

MATERIAL	Doublure : Polyester / Enduction : Latex crêpé sur paume & doigts
CONSTRUCTION	Tricoté sans coutures
COLOUR	Doublure: ■ Jaune HV / Enduction ■ Bleu
WRIST STYLE	Poignet en tricot
SIZES	7 - 11
PACKAGE	10 paires par sachet, 120 paires par carton.
COO	China

DIMENSIONS (IN/CM)

	7	8	9	10	11
A	9 / 23	9.4 / 24	9.8 / 28	10.2 / 26	10.6 / 27
B	3.6 / 9.2	3.7 / 9.5	3.8 / 9.8	4 / 10.2	4.3 / 11
H	■ Red	■ Yellow	■ Brown	■ Black	■ Blue

PROPRIETES DE PERFORMANCE

EN388: 2242X							
ABRASION	0	1	2	3	4	-	-
COUPURE (2003)	0	1	2	3	4	5	-
DECHIRURE	0	1	2	3	4	-	-
PERFORATION	0	1	2	3	4	-	-
COUPURE (ISO 13997)	A	B	C	D	E	F	X

